



BOLETIM TÉCNICO

Metalatex Super Lavavel Fosco

Descrição:	METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO é uma tinta acrílica Premium de acabamento FOSCO, possui fórmula exclusiva que suaviza imperfeições e ainda possibilita a remoção de manchas difíceis, causadas por alimentos, bebidas, manchas de dedos, entre outros, mantendo a proteção da superfície mesmo após a limpeza. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro em até 1 hora após a aplicação. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.
Indicação:	Indicada para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente.
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores . Bases: Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORSNA®. IMPORTANTE : A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Super Cobertura Suaviza Imperfeições Sem Cheiro Exterior Interior Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Tinta Acrílica base d'água com polímero acrílico modificado, bactericida e fungicida não metálicos, cargas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.3
Conformidade:	ABNT NBR 15079-1	Espessura da película seca:	70µ - 90µ
Sólidos por peso:	36 - 55 %	pH:	8,70 - 11,0
Sólidos por volume:	26 - 37 %	Peso Específico:	1,222 - 1,418 g/cm³
Viscosidade:	100 - 115 KU	VOC:	13,00g/L - 28,50g/L
Lavabilidade:	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	ABNT NBR 14940	≥ 100 ciclos
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 2 partes de água limpa para todas as demãos. Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa para todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento.	
	Pistola:	Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO PERFEITO para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos. Pistola - Pintura e repintura: Dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO com 3½ partes de água limpa.	
	Airless:	Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC	
Rendimento:	Quarto 0,9L:	não se aplica	Quarto 0,8L:
	Galão 3,6L:	26m ² Acabados	Galão 3,2L:
	Lata 18L:	130m ² Acabados	Lata 16L:
	Balde 20L:	não se aplica	5,5m ² Acabados
			23m ² Acabados
			115m ² Acabados
Secagem:	Toque:	30 minutos	
	Entre demãos:	2 a 4 horas	
	Final:	4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:	Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Caição/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
Imperfeições Rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA ² ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA ³ em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso:	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ¹ , conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ² ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ³ em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall:	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA ² ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ³ em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Junho/2020

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300